

# 垦利县西外环道路占压隐患治理工程

## 竣工环境保护验收意见

2018年10月12日,胜利油田分公司胜利采油厂组织相关人员成立验收小组(名单附后),垦利县西外环道路占压隐患治理工程》的竣工环保验收评审。验收小组由工程建设单位、环评单位、验收报告编制单位以及专家组成。

验收组现场勘查并核实了本项目建设运营期环保工作落实情况,建设单位在实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施,建立了相应的环保管理制度。验收小组对项目现场进行了现场勘查,对验收调查报告进行了认真审查并提出了整改意见,建设单位和验收报告编制单位对报告和现场进行了整改,经验收小组审查后,形成以下验收意见:

### 一、项目基本情况

为了满足城市工程建设开发的需要,完善城市道路交通运输布局,2014年垦利县对垦利县黄河路进行了北延建设,北延部分命名为“垦利县西外环”,西外环为城市主干路,全长5763.137m,总宽50m。垦利县西外环的建设占压了胜利采油厂油气集输系统、注水系统、污水系统的管线、站场以及相关的配套设施,影响了胜利采油厂正常的生产和运行,同时道路建设对管线、站场等的占压也造成了安全隐患。

胜利油田分公司胜利采油厂委托胜利油田森诺胜利工程有限公司于2014年12月编制了《垦利县西外环道路占压隐患治理工程环境影响报告表》,2015年1月5日东营市环境保护局东环建审[2015]5001号文件对项目环境影响评价报告表进行了批复。2016年8月开工建设,本项目于2016年8月开工建设,2017年12月竣工。

受胜利油田分公司胜利采油厂委托,2018年5月东营市胜丰职业卫生检测评价有限责任公司承担了该项目的竣工环境保护验收监测工作。根据国家环保总局13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和国家环境保护总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》的要求和规定,以及建设单位所提供的有关资料,我司于2018年6月6日至7日进行了现场勘查。根据现场勘查结果编写了《垦利县西外环道路占压隐患治理工程竣工环境保护验收调查表》。

### 二、验收调查结果

东营市胜丰职业卫生检测评价有限责任公司出具的《垦利县西外环道路占压隐患治理工程竣工环境保护验收调查报告表》,调查结果表明:



## （一）变更情况

项目该建设项目的性质、建设地点、工艺及环境保护措施与环评及批复基本一致，环评阶段设计集油管线长度6880m，实际建设集油管线长度8177m，线路或半行道路增加长度在原线路总长的30%以下，不属于重大变动。环评阶段设计注水管线长度4130m，实际建设注水管线长度3090m，线路或半行道路增加长度在原线路总长的30%以下，不属于重大变动。其他工程量均减少，不属于重大变动。

## （二）生态影响调查

通过现场调查，管线主要沿道路敷设，避开生态环境敏感区，最大限度的减少了对生态环境的影响，破坏的生态环境已基本得到了恢复，将建设项目对生态的影响降低到可接受的程度。管线周围并无富余的土方堆放和水土流失情况。

## （三）环境风险防范与应急措施调查

为了提高对重大事故和险情的应急救援处理能力，确保在发生事故时，采取有效措施，避免或减少环境污染，胜利油田分公司胜利采油厂制定并不断完善各种事故发生后详细的应急预案。预案从环境风险事故的预防和应急准备、发生或可能发生事故的报告和信息管理机制、应急救援预案的实施程序、应急救援的保障措施等方面都作了详细的规定。各部门依据应急预案，结合各自的管理职责和工作实际，落实各类事故的应急救援措施，与相关方及时进行了沟通和通报，确保在发生事故时能有序地做到各司其职，从而最大限度的控制和减少事故带来的环境污染。

## 三、验收结论

本项目施工期、运营期落实了环评批复中提出的环境保护措施，制定了环境风险应急预案。现场植被已经恢复，项目对周边环境影响较小。验收组认为该项目竣工环境保护验收合格。

## 四、后续管理要求及建议

- 1.补充完善生态恢复后的照片；
- 2.进一步完善项目变动表；
- 3.加强日常巡检制度，建立巡检台账；
- 4.加强环境应急管理工作，健全和完善应急预案，定期进行演练。





胜利油田分公司胜利采油厂

2018.10.12



## 胜利油田分公司胜利采油厂

### 垦利西外环道路占压隐患治理工程竣工环境保护验收组签名表

姓名	类别	单 位	联 系 电 话	签 名
张鹏	建设单位	胜利油田分公司胜利采油厂	13305469671	
侯静	验收监测报告编制机构	东营市胜丰职业卫生检测评价有限责任公司	13954669922	
高海焦	验收监测报告编制机构	东营市胜丰职业卫生检测评价有限责任公司	15266053759	
刘秀梅	专家	东营市环境监测站	18865460036	
张殿瑞	专家	胜利油田石油开发中心有限公司	15154612599	
张立江	专家	胜利油田分公司东辛采油厂	13792087022	